

| | | |
|---|---|--|
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Не нуждается |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 8 | Все зоны и участки | |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ **по мере поступления средств**
в рамках исполнения **программы «Доступная среда»**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **объект должен быть доступен для всех видов инвалидности**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) **удвоелвтори-тельно**

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизне-деятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

Общественной организацией инвалидов

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
размещена [http:// 62.133.191.147/openarea](http://62.133.191.147/openarea)

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | | |
|--|----------|----|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ | Л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ | Л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ | Л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ | Л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ | Л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ | Л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ Л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ Л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)


Руководитель
рабочей группы

Директор школы Дахтин В.Л.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ Ермилов Ю.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Инженер по охране труда Соколова О.Е.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

эксперт по «Доступной среде» "ЦиТиИ"
Председатель БГРО БРО ООО «ВОИ» И.А. Ревс
(Должность, Ф.И.О.)



эксперт по «Доступной среде»
Гл. специалист БГРО БРО ООО «ВОИ» А.В. Гридневский
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Директор школы Дахтин В.Л.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)



к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «09» января 2017 г.

I Результаты обследования:**1. Территория, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.К.Сурина г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (МОБУ СОШ № 3 г.Белорецк), 453501 г.Белорецк ул.Ленина, д.105

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | Есть | | | приспособлено | все | 1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. | |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 1.3 | Лестница (наружная) | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | | | Не приспособлено | Все | | Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации, используя указатели и дорожную разметку |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | Приспособлено частично | | Оборудование в соответствии требованиями | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающей к зданию | ДП-В | | | Не требуется |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **привести в соответствие автостоянку, парковку**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «09» января 2017 г.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.К.Сурина г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (МОБУ СОШ № 3 г.Белорецк), 453501 г.Белорецк ул.Ленина, д.105

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | Есть | | | приспособлено | все | 1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. | |
| 2.2 | Пандус (наружный) | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 2.4 | Дверь (входная) | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 2.5 | Тамбур | Есть | | | приспособлено | все | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | ДП-В | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **соответствует требованиям**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «09» января 2017 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.К.Сурина г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (МОБУ СОШ № 3 г.Белорецк), 453501 г.Белорецк ул.Ленина, д.105

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|---|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть | | | приспособлено | все | 1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. | |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 3.5 | Дверь | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | Есть | | | приспособлено | все | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | ДП-В | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **соответствует требованиям**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «09» января 2017 г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.К.Сурина г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (МОБУ СОШ № 3 г.Белорецк), 453501 г.Белорецк ул.Ленина, д.105

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | Есть | | | приспособлено | все | 1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. | |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | Есть | | | приспособлено | все | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | ДП-В | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **соответствует требованию**

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «09» января 2017 г.

I Результаты обследования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.К.Сурина г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (МОБУ СОШ № 3 г.Белорецк), 453501 г.Белорецк ул.Ленина, д.105

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**Вариант II – места приложения труда**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалидов (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий

к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «09» января 2017 г.

I Результаты обследования:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.К.Сурина г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (МОБУ СОШ № 3 г.Белорецк), 453501 г.Белорецк ул.Ленина, д.105

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения**

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------|
| | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий
к заключению: _____

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «09» января 2017 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.К.Сурина г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (МОБУ СОШ № 3 г.Белорецк), 453501 г.Белорецк ул.Ленина, д.105

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | Есть | | | приспособлено | все | 1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. | |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | Есть | | | приспособлено | все | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | ДП-В | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: соответствует требованиям

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «09» января 2017 г.

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 имени В.К.Сурина г.Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан (МОБУ СОШ № 3 г.Белорецк), 453501 г.Белорецк ул.Ленина, д.105

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | Есть | | | приспособлено | все | 1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания. | |
| 6.2 | Акустические средства | Есть | | | приспособлено | все | | |
| 6.3 | Тактильные средства | Есть | | | приспособлено | все | | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | ДП-В | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| | | | | |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: соответствует требованию